

Evora Guía de desinfección y esterilización



	Desinfección térmica De conformidad con la norma EN ISO 15883, el rango de incertidumbre para la temperatura de desinfección es de -0 °C y +5 °C			Desinfección química	Esterilización	
Componentes de la máscara	1 minuto a 90 °C (194 °F)	10 minutos a 80 °C (176 °F)	30 minutos a 75 °C (167 °F)	CIDEX® OPA¹, MetriCide™ OPA Plus² o Rapicide® OPA/28³.	Sterrad ^{®4} .	Cantidad validada de ciclos
Máscara nasal F&P Evora	•	•	•	-	-	25

Procedimientos de desinfección y esterilización validados

Punto de uso	Elimine cualquier sucieda	Elimine cualquier suciedad evidente en la máscara limpiándola o enjuagándola con agua potable.					
Desmontaje	Desmonte la máscara de	Desmonte la máscara de acuerdo con las instrucciones de Desmontaje de la máscara y Montaje/desmontaje avanzado que se muestran en la Guía de uso y cuidados de Evora.					
Limpieza	Las máscaras siempre deben limpiarse adecuadamente antes de continuar con el reprocesamiento; de lo contrario, se puede producir una desinfección/esterilización ineficaz.						
	Limpieza de la máscara	Desmonte la máscara según las instrucciones de Desmontaje de la máscara y las instrucciones avanzadas que se encuentran a continuación. Remoje todas las partes reprocesables de la máscara y el montaje de arnés para la cabeza en una solución de detergente aniónico ligeramente alcalino (p. ej., Alconox™ 5) de acuerdo con las instrucciones del fabricante (con una concentración del 1 % y a 50 °C durante 10 minutos), y asegúrese de que no haya burbujas de aire en la superficie del dispositivo. Con un cepillo suave, no metálico (por ejemplo, un cepillo de dientes de dureza media)*, cepille vigorosamente las partes de la máscara durante no menos de 10 segundos y el arnés para la cabeza durante no menos de 30 segundos. Cepille hasta que se encuentre visiblemente limpio prestando mucha atención a los surcos, las canulaciones y las esquinas, como la unión entre el sello de silicona y la carcasa de plástico. Enjuague el arnés para la cabeza con agua corriente durante al menos 30 segundos, mientras escurre la tela de forma intermitente. Sumerja el arnés para la cabeza y las partes de la máscara por separado, cada uno en 5 litros de agua desmineralizada, agitando las partes de la máscara durante al menos 10 segundos, y agitando y estrujando el arnés para la cabeza durante al menos 30 segundos. Vuelva a enjuagar sumergiéndolos. Repita esto cuantas veces sea necesario para asegurarse de eliminar todos los residuos de detergente. Asegúrese de que los componentes de la máscara se sequen completamente al aire antes de continuar. *Se necesita un cepillo para limpiar botellas delgado adicional para acceder al interior del tubo de la máscara nasal Evora.					
Secado		Asegúrese de que los componentes de la máscara estén completamente secos antes de continuar dejando que se sequen al aire fuera del alcance de la luz solar directa. De lo contrario, se puede producir una desinfección/esterilización química ineficaz.					



Desinfección o esterilización	Desinfección térmica	Desinfección química	Esterilización			
	Para todos los componentes reprocesables:					
	Realice un ciclo de desinfección en una lavadora- desinfectadora automática con una de las combinaciones de tiempo/temperatura que se muestran en la portada de esta guía. Estas combinaciones de tiempo/temperatura concuerdan con la norma EN ISO 15883 y son equivalentes en términos de cinética de inactivación térmica conocida de microorganismos vegetativos, con una A ₀ de 600.	-	-			
Secado	Deje que todos los componentes se sequen al aire fuera del alcance de la luz solar directa.					
Inspección	Antes de cada uso, inspeccione la máscara para ver si está deteriorada. Si se observa algún deterioro visible de un componente de la máscara, el componente de la máscara se debe desechar y reemplazar. Puede producirse cierta decoloración después del reprocesamiento, lo cual es aceptable.					
Remontaje	Vuelva a montar la máscara de acuerdo con las instrucciones de Montaje de la máscara y Montaje/desmontaje avanzado que se muestran en la Guía de uso y cuidados de Evora.					
Almacenamiento	Asegúrese de que la máscara esté completamente seca antes de almacenarla. Se la debe almacenar en condiciones limpias fuera del alcance de la luz solar directa. Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F).					
Advertencias y precauciones generales	Las instrucciones proporcionadas anteriormente se han validado como aptas para preparar las máscaras para su reutilización. Fisher & Paykel Healthcare recomienda que no se produzcan desviaciones del método de reprocesamiento recomendado. Las siguientes acciones pueden deteriorar o dañar la máscara y acortar su vida útil: No planche el arnés para la cabeza. No limpie la máscara con productos que contengan alcohol, agentes antibacterianos, antisépticos, blanqueadores, cloro o humectantes. No lave la máscara en un lavaplatos. No guarde o seque la máscara bajo la luz directa del sol. Nota. Si su máscara de Fisher & Paykel Healthcare se resquebraja o se agrieta, deje de usarla y busque un reemplazo de inmediato.					

- 1. Cidex es una marca registrada de Advanced Sterilization Products, una división de Ethicon Inc., una compañía de Johnson & Johnson. Producto de Metrex™ Research, LLC.
- 2. MetriCide es una marca registrada de Metrex Research
- Rapicide es una marca registrada de Medivators Inc.
- 4. Sterrad es una marca registrada de Advanced Sterilization Products, división de Ethicon Inc., una compañía de Johnson & Johnson.
- 5. Alconox es una marca registrada de Alconox, Inc.

REF 619848 REV A © 2020-03 Fisher & Paykel Healthcare Limited 📾

F&P y Evora son marcas registradas de Fisher & Paykel Healthcare Ltd. Para obtener información sobre patentes, consulte www.fphcare.com/ip

C€ 0123

Manufacturer 圖 Fisher & Paykel Healthcare Ltd, 15 Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland 2013, PO Box 14 348 Panmure, Auckland 1741, New Zealand Tel: +64 9 574 0100 Fax: +64 9 574 0105 Email: info@fphcare.co.nz Web: www.fphcare.com Importer/ Distributor Australia (Sponsor) Fisher & Paykel Healthcare Pty Ltd, 19-31 King Street, Nunawading, Melbourne, Victoria 3131. Tel: +61 3 9871 4900 Fax: +61 3 9871 4908 Austria Tel: 0800 29 31 23 Fax: 0800 29 31 22 Benelux Tel: +31 40 216 3555 Fax: +51 12548 7002 China 代理人售后服务机构:费雪派克医疗保健(广州)有限公司,广州高新技术产业开发区科学城科丰路31号G12栋301号 电话: +86 20 32053486 传真: +86 20