


Vitera Guía de desinfección y esterilización



Nota: Solo se han validado los componentes de la máscara de Vitera enumerados en la siguiente tabla de acuerdo con estas instrucciones para el reprocesamiento entre pacientes

		Desinfección térmica De conformidad con la norma EN ISO 15883, el rango de incertidumbre para la temperatura de desinfección es de -0 °C y +5 °C			Desinfección química	Esterilización	Cantidad
Componentes de la máscara	Reemplace estas partes con partes nuevas entre pacientes	1 minuto a 90 °C (194 °F)	10 minutos a 80 °C (176 °F)	30 minutos a 75 °C (167 °F)	CIDEX® OPA¹, MetriCide™ OPA Plus² o Rapicide® OPA/28³.	Sterrad®4.	validada de ciclos
Máscara facial de F&P Vitera	Codo	•	•	0	-	-	20
Arnés para la cabeza de F&P Vitera		•	•	•	-	-	20

Procedimientos validados de desinfección y esterilización

Punto de uso	Elimine cualquier suciedad evidente en la máscara limpiándola o enjuagándola con agua potable.					
Desmontaje	Desmonte la máscara de acuerdo con las instrucciones de desmontaje para limpieza y montaje/desmontaje avanzado que se muestran en la Guía de uso y cuidados de Vitera.					
Limpieza	Las máscaras siempre deben limpiarse adecuadamente antes de continuar con el reprocesamiento; de lo contrario, se puede producir una desinfección/esterilización ineficaz.					
	Limpieza de la máscara	Remoje todas las partes reprocesables de la máscara en una solución de detergente aniónico ligeramente alcalino (p. ej., Alconox ⁵) de acuerdo con las instruccion del fabricante (con una concentración del 1 % y a 50 °C durante 10 minutos), y asegúrese de que no haya burbujas de aire en la superficie del dispositivo. Con u cepillo suave no metálico (p. ej., un cepillo de dientes de dureza media) cepille vigorosamente las partes de la máscara hasta que estén visiblemente limpias, p durante no menos de 10 segundos. Preste mucha atención a los surcos, las canulaciones y las esquinas, como la unión entre el sello de silicona y la carcasa de plástico. Enjuague sumergiéndolas en 5 litros de agua desmineralizada y agitándolas durante al menos 10 segundos. Vuelva a enjuagar.				
	Limpieza del arnés para la cabeza	Remoje el montaje del arnés para la cabeza en una solución de detergente aniónico ligeramente alcalino (p. ej., Alconox) de acuerdo con las instrucciones del fabricante (con una concentración del 1 % y a 50 °C durante 10 minutos), y asegúrese de que no haya burbujas de aire en la superficie del dispositivo. Con un cepillo suave no metálico (p. ej., un cepillo de dientes de dureza media) frote los clips y el arnés para la cabeza hasta que estén visiblemente limpios, pero no por menos de 30 segundos. Preste especial atención a los surcos, las cavidades y las esquinas. Enjuague con agua corriente durante al menos 30 segundos, mientras escurre la tela de forma intermitente. Sumérjalos en 5 litros de agua desmineralizada mientras los agita y exprime durante al menos 30 segundos. Vuelva a enjuagar sumergiéndolos. Vuelva a enjuagar sumergiéndolos cuantas veces sea necesario para asegurarse de eliminar todos los residuos de detergente.				
Secado	Asegúrese de que los componentes de la máscara estén completamente secos antes de continuar dejando que se sequen al aire fuera del alcance de la luz solar directa. De lo contrario, se puede producir una desinfección/esterilización química ineficaz.					



Desinfección o esterilización	Desinfección térmica	Desinfección química	Esterilización				
	Para todos los componentes reprocesables:						
	Realice un ciclo de desinfección en una lavadoradesinfectadora automática con una de las combinaciones de tiempo/temperatura que se muestran en la portada de esta guía. Estas combinaciones de tiempo/temperatura concuerdan con la norma EN ISO 15883 y son equivalentes en términos de cinética de inactivación térmica conocida de microorganismos vegetativos, con una ${\rm A_0}$ de 600.	-	-				
Secado	Deje que todos los componentes se sequen al aire fuera del alcance de la luz solar directa.						
Inspección	Antes de cada uso, inspeccione la máscara para ver si está deteriorada. Si se observa algún deterioro visible de un componente de la máscara, el componente de la máscara se debe desechar y reemplazar. Puede producirse cierta decoloración después del reprocesamiento, lo cual es aceptable.						
Remontaje	Vuelva a montar la máscara de acuerdo con las instrucciones de montaje de la máscara y montaje/desmontaje avanzado que se muestran en la Guía de uso y cuidados de Vitera.						
Almacenamiento	Asegúrese de que la máscara esté completamente seca antes de almacenarla. Se la debe almacenar en condiciones limpias fuera del alcance de la luz solar directa. Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)						
Advertencias y precauciones generales	Las instrucciones proporcionadas anteriormente se han validado como aptas para preparar las máscaras para su reutilización. Fisher & Paykel Healthcare recomienda que no se produzciones del método de reprocesamiento recomendado. Las siguientes acciones pueden deteriorar o dañar la máscara y acortar su vida útil: No planche el arnés para la cabeza. No limpie la máscara con productos que contengan alcohol, agentes antibacterianos, antisépticos, blanqueadores, cloro o humectantes. No lave la máscara en un lavaplatos. Nota. Si su máscara de Fisher & Paykel Healthcare se resquebraja o se agrieta, deje de usarla y busque un reemplazo de inmediato.						

- 1. Producto de Advanced Sterilization Products, división de Ethicon Inc., una compañía de Johnson & Johnson.
- Producto de Metrex™ Research, LLC.
- Producto de Medivators Inc.
- 4. Producto de Advanced Sterilization Products, división de Ethicon Inc., una compañía de Johnson & Johnson.
- Producto de Alconox Inc.

REF 618832 REV A 2019-11 © 2019 Fisher & Paykel Healthcare Limited (esla)

Vitera es una marca registrada de Fisher & Paykel Healthcare. Para información sobre patentes, consulte www.fphcare.com/ip

C € 0123